

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------|---------|
| HCLJ520-000032 | Incident | | | | |
| Dato: | 15-02-2008 | Tidspunkt: | Kl. 14:00:00 UTC | | |
| Skader på luftfartøj: | None | Sted: | Fyn | | |
| Luftfartøjet. | | | | | |
| Registrering: | UL 9-248 | Fase: | En route | | |
| Luftfartøjstype: | JABIRU AIRCRAFT PTY LTD - JABIRU | Formål: | General Aviation - Pleasure | | |
| Flyveregler: | VFR | | | | |
| Personskade. | Fatal | Serious | Minor | None | Unknown |
| Flyvebesætning: | | | | 1 | |
| Passagerer: | | | | | |

Flyvningens historie.

I forbindelse med flyvning fra Haderslev til Sydfyn Tåsinge da luftfartøjet befandt sig over Lillebælt mistede motoren olietrykket. Samtidig opstod der en lugt af brændt eller varm olie. Fartøjschefen udså sig en høstet kornmark og lavede en sikkerhedslanding på den. Der opstod ingen personskade, skader på luftfartøjet eller andre skader. Efter landingen konstaterede fartøjschefen, at en olieslange i den udvendige oliekøler var utæt. Fartøjschefen skaffede en ny slange og fortsatte herefter flyvningen. Efterfølgende blev det konstateret, at den oprindelige olieslange var for kort. Dette medførte et knæk på slangen, hvorved der med tiden udviklede sig revner i slangen med utæthed til følge.