






付図 1 - 2 福岡空港見取図 (事故現場付近拡大図)



付図 2 地上痕跡及び残



跡及び残骸の状況図



E-8

場周道路

ジェット・バリアの制動チェーン

用水

LLZ

草地の焼けた跡


センター・ランディングギア・ストラット・ドア


タイヤ痕跡

用水


アクセサリ...

W-6






0 50m 100m




0 50m 100m

付図3-1 機体の損傷状況図（右側）




火災発生前の胴体部分の損傷状況




焼失後の状況

付図3-2 機体の損傷状況図 (左側)





火災発生前の胴体部分の損傷状況




焼失後の状況

付図 3 - 3 機体の損傷状況図 (上面)




付図4 ダグラス式DC-10-30型三面図

単位：m






付図6 脱出スライド展開図並びに  
胴体外板及び床亀裂開口部




# 付図7 エンジン断面図及びHPT ブレード破断位置図

(1) CF6-50C型エンジン 断面図



(2) 図A：HPTローター部



(3) 図B：高圧タービン第1段ブレード




写真 1 - 1 事故現場



写真 1 - 2 事故現場

空中撮影機材の影

写真 1 - 3 事故現場



写真 1 - 4 事故現場





写真2 No. 1エンジン



余白