

REDEGØRELSE

510-000278	Hændelse		
Luftfartøj:	Piper J3C-65	Registrering:	OY-ECV
Motor:	Continental C-85	Flyvning:	Privatflyvning, VFR
Besætning:	1 – ingen tilskadekomst	Passagerer:	Ingen
Sted:	Sønderborg Lufthavn (EKSB)	Dato og tidspunkt:	26.8.2006 kl. 1033 UTC

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) fik meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen d. 26.8.2006 kl. 1040 UTC.

Flyvningens historie.

Efter endt flyvning kørte luftfartøjet ind til parkering.

Under kørsel på blødt græs løftede halen sig, hvorved propellen fik kontakt med jorden.

Det var fartøjschefens vurdering, at kombinationen af lidt for høje motoromdrejninger, let opbremsning i blødt græs samt styrepinden i forkert stilling, umiddelbart før hændelsen indtraf, var medvirkende årsager til hændelsen.

