

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------|------|---------|
| HCLJ510-000567 | Incident | | | | |
| Dato: | 09-08-2008 | Tidspunkt: | Kl. 11:15:00 UTC | | |
| Skader på luftfartøj: | Minor | Sted: | EKOD | | |
| Luftfartøjet. | | | | | |
| Registrering: | OY-JBF | Fase: | Standing | | |
| Luftfartøjstype: | PIPER - PA 28-161 | Formål: | General Aviation - Flight | | |
| | WARRIOR 2 | | Training/Instructional - Solo | | |
| Flyveregler: | VFR | | | | |
| Personskade. | Fatal | Serious | Minor | None | Unknown |
| Flyvebesætning: | | | | 1 | |
| Passagerer: | | | | | |

Flyvningens historie.

Efter tre mislykkede opstartsforsøg i forbindelse med en soloflyvning besluttede flyveeleven sig for at udføre en ny udvendig inspektion af luftfartøjet. Ved den udvendige inspektion konstaterede flyveeleven røg og flammer i motorrummet. Branden blev slukket med en pulverslukker