

<b>HCLJ510-000583</b>	<b>Lufttrafikhændelse</b>
Sted:	TWYs A and F EKCH
Dato/Tidspunkt (UTC):	31-08-2008 / Kl. 14:55:00
Klassifikation:	B) Safety not assured

**Luftfartøjet:**

Registrering: OY-JTD  
Luftfartøjstype: BOEING - 737-300  
Flyvningens formål: Commercial Air Transport - Non-scheduled revenue ops  
Flyveregler:  
Flyvningens fase:  
Sidste afgangssted:  
Planlagt landingssted:

**Luftfartøjet:**

Registrering:  
Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES - A310  
Flyvningens formål: Commercial Air Transport  
Flyveregler:  
Flyvningens fase:  
Sidste afgangssted:  
Planlagt landingssted:

**Beskrivelse af hændelsesforløbet:**

Luftfartøj A (B737) blev instrueret om at køre via rullevej A, samt at krydse bane 30 og fortsætte til venteposition ved bane 22R. Luftfartøj B (A310) blev instrueret om at køre via rullevej F og at holde før bane 30. Besætningen i luftfartøj A vurderede, at luftfartøj B ikke ville holde før bane 30, og de bremsede derfor luftfartøjet ned. Luftfartøj B passerede bane 30 og fortsatte ned ad rullevej A. Flyvelederen vurderede, at besætningen (B) ikke var klar over deres præcise position.