

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|------------------|
| HCLJ510-000595 | Incident | | |
| Dato: | 17-10-2008 | Tidspunkt: | Kl. 15:30:00 UTC |
| Skader på luftfartøj: | Minor | Sted: | EKMB |

Luftfartøjet.

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Registrering: | OY-BCG | Fase: | Taxi |
| Luftfartøjstype: | PIPER - PA-28-180 CHEROKEE ARCHER | Formål: | General Aviation - Pleasure - Local |
| Flyveregler: | VFR | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|---------|-------|------|---------|
| Personskade. | Fatal | Serious | Minor | None | Unknown |
| Flyvebesætning: | | | | 1 | |
| Passagerer: | | | | | |

Flyvningens historie.

Under kørsel fra luftfartøjets hangar til bane i brug ramte propellen et 40 cm højt kobberspyd placeret i græsset tæt ved hangaren.