

HCLJ510-000802	Incident				
Dato:	25-10-2010	Tidspunkt:	Kl. 08:34:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	None	Sted:	55 NM S NDB KU (298KHz)		
Luftfartøjet					
Registrering:	OY-GRH	Fase:	En route		
Luftfartøjstype:	DE HAVILLAND - DHC8	Formål:	Commercial Air Transport - Scheduled revenue ops - Domestic - Passenger		
Flyveregler:	IFR				
Personskade	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:					3
Passagerer:					11

Flyvningens historie

Under vandret ligeud flyvning i FL 180 fra BGGH til BGPT fik piloterne en advarsel i cockpittet om, at en røgalarm på toilettet var aktiveret. Lidt senere konstateredes synlig røg i cockpittet. Der blev ikke observeret røg i passagerkabinen.

Piloterne valgte at returnere til BGGH. Under flyvningen til BGGH udførte piloterne procedurer for at afhjælpe problemet, og røgen forsvandt gradvist.

Luftfartøjet landede uden yderligere hændelser.

En efterfølgende teknisk undersøgelse afdækkede, at årsagen til røgudviklingen var en olielækage ved bleed air systemet.