

**ACCIDENT**

**survenu à l'ULM identifié 68-BY**

<b>Evénement :</b>	perte de contrôle à basse hauteur.
<b>Cause identifiée :</b>	inexpérience.

**Conséquences et dommages :** pilote décédé, aéronef détruit.  
**Aéronef :** ULM pendulaire Aérotec VM 18.  
**Date et heure :** samedi 16 août 1997 à 09 h 00.  
**Exploitant :** privé.  
**Lieu :** plate-forme ULM Uffholtz (68) (privée).  
**Nature du vol :** local.  
**Personnes à bord :** pilote.  
**Titres et expérience :** pilote 33 ans, non breveté, 2 heures de vol en double commande.  
**Conditions météorologiques :** non contributives à l'accident.

**Circonstances**

Le pilote, propriétaire de l'ULM, décolle de la plate-forme d'Uffholtz. Il effectue un vol circulaire à basse hauteur avec de brusques montées et descentes. A la sortie d'un virage à droite, l'appareil pique vers le sol et s'écrase dans un pré. Le pilote n'avait pas volé depuis septembre 1996.