

**INCIDENT**

**survenu à l'avion immatriculé F-BVTH**

<b>Evénement :</b>	atterrissage dur.
<b>Cause identifiée :</b>	absence d'arrondi.

**Conséquences et dommages :** aéronef légèrement endommagé.  
**Aéronef :** avion Piper PA 28 - 151 "Warrior".  
**Date et heure :** samedi 5 juillet 1997 à 18 h 10.  
**Exploitant :** club.  
**Lieu :** AD Ancenis (44), piste revêtue.  
**Nature du vol :** local.  
**Personnes à bord :** pilote.  
**Titres et expérience :** pilote 39 ans, TT de 1984, 205 heures de vol dont 66 sur type et 2 h 15 dans les trois mois précédents.  
**Conditions météorologiques :** estimées sur le lieu de l'accident : vent 280° à 320° / 10 kt, visibilité supérieure à 10 km, 2 octas à 4000 pieds.  
position du soleil :azimut 263°,site : 37°.

**Circonstances**

A la fin du premier circuit d'aérodrome en piste 29, le pilote débute trop tard l'arrondi.  
Le pneu avant éclate et l'hélice touche le sol.  
Le pilote a indiqué avoir été gêné par le soleil.