

HCLJ510-000490	Serious incident		
Dato:	14-03-2008	Tidspunkt:	Kl. 13:58:00 UTC
Skader på luftfartøj:	None	Sted:	EGPD

Luftfartøjet.

Registrering:	OY-CCJ	Fase:	En route
Luftfartøjstype:	LEARJET - 35 TRANSCONTINENTAL	Formål:	Commercial Air Transport - Non-revenue operations - Ferry/positioning
Flyveregler:	IFR		

Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				2	
Passagerer:					

Flyvningens historie.

Under nedgang til EGPD opstod der røg i kabinen grundet en overophedet cockpit ventilation fan. Piloterne erklærede en nødsituation og fik en prioritetslanding i EGPD. Luftfartøjet evakueredes umiddelbart efter landing. Den engelske havarikommission (UK AIB) blev underrettet af operatøren. UK AIB oplyste efterfølgende, at kommissionen ikke ønskede at foretage yderligere undersøgelser.