

<b>HCLJ510-000513</b>	<b>Accident</b>				
Dato:	26-04-2008	Tidspunkt:	Kl. 12:00:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Substantial	Sted:	EKHV		
<b>Luftfartøjet.</b>					
Registrering:	SE-XOO	Fase:	Take-off		
Luftfartøjstype:	Unknown - (not coded)	Formål:	General Aviation - Pleasure		
Flyveregler:					
<b>Personskade.</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:				1	

#### **Flyvningens historie.**

Under start bane 28, hvor luftfartøjet lige var kommet i luften med en IAS på ca. 80 MPH, mistede motoren kortvarigt trækraft. Luftfartøjet faldt tilbage på banen, hvor understellet blev revet af, og propellen ramte banen. Luftfartøjet hoppede i luften igen, hvorefter motoren igen gav fuld trækraft, og fartøjschefen valgte at gå rundt (højredrej) idet han syntes, at den resterende bane var for kort. Fartøjschefen foretog en kontrolleret mavelanding på bane 28 uden yderligere problemer.