

HCLJ510-000550	Accident				
Dato:	22-06-2008	Tidspunkt:	Kl. 12:00:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Substantial	Sted:	Ved Skanderborg		
Luftfartøjet.					
Registrering:	OY-GDS	Fase:	Landing		
Luftfartøjstype:	Europa Classic - (not coded)	Formål:	General Aviation - Pleasure		
Flyveregler:	VFR				
Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

Flyvningens historie.

Det var fartøjschefens oplevelse, at luftfartøjet havde en høj indflyvningsfart. Luftfartøjet blev dog sat ca. 50 meter inde på bane 09 (standard sætningspunkt). En regnbyge havde netop passeret området, og græsset var vådt. Der var under landingsafløbet ingen bremseeffekt. Umiddelbart før luftfartøjet kørte ud over baneenden, forsøgte fartøjschefen at afbryde landingen og gå rundt (gav fuld gas). Luftfartøjet kørte ind i nogle buske og blev væsentligt beskadiget. Baneforhold: 400 meter lang græsbane. Landingsdistancen for en Europa var ca. 200 meter. Græsset var 8-10 cm højt og vådt. Vejrforhold: 180 grader/ 10 knob, bkn ca. 1000 fod. Fartøjschefen oplyste efterfølgende Havarikommissionen, at der ikke var noget teknisk galt med luftfartøjet. Det var fartøjschefens opfattelse, at kombinationen af vådt græs og for høj indflyvningsfart ledte frem til havariet.