

HCLJ510-000580	Lufttrafikhændelse
Sted:	EKRN
Dato/Tidspunkt (UTC):	30-08-2008 / Kl. 15:35:00
Klassifikation:	B) Safety not assured

Luftfartøjet:

Registrering: OY-DIV
Luftfartøjstype: PIPER - PA-22 TRIPACER/CARIB.
Flyvningens formål: General Aviation - Pleasure - Local
Flyveregler: VFR
Flyvningens fase: Approach
Sidste afgangssted: Denmark - EKRN (RNN): Bornholm/Ronne
Planlagt landingssted: Denmark - EKRN (RNN): Bornholm/Ronne

Luftfartøjet:

Registrering: UNKNOWN
Luftfartøjstype: SIKORSKY - S61-N
Flyvningens formål: State flights - Military
Flyveregler: VFR
Flyvningens fase: Take-off
Sidste afgangssted: Denmark - EKRN (RNN): Bornholm/Ronne
Planlagt landingssted: Unknown - (not coded)

Beskrivelse af hændelsesforløbet:

Piloterne i S-61 fik instruktion om at køre ind på tærsklen til bane 11 og starte mod vest. Flyvelederen forsøgte forgæves gentagne gange at instruere fartøjschefen i OY-DIV om at forlænge medvindsbenet til bane 29. OY-DIV drejede ind på finalen til bane 29 og udførte en lav overflyvning af bane 29. Umiddelbart efter startede S-61 fra tærsklen til bane 11. Fartøjschefen i OY-DIV afbrød den lave overflyvning af bane 29 og fortog et drej mod nord. Flyvelederen vurderede den horisontale separation til at være ca. 500 meter mellem de involverede luftfartøjer.