

<b>HCLJ510-000639</b>	<b>Incident</b>				
Dato:	16-04-2009	Tidspunkt:	Kl. 19:30:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	None	Sted:	Inverness		
<b>Luftfartøjet.</b>					
Registrering:	OY-PBV	Fase:	Standing		
Luftfartøjstype:	SHORT - 360	Formål:	Commercial Air Transport		
Flyveregler:	IFR				
<b>Personskade.</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:					
Passagerer:					

#### **Flyvningens historie.**

I forbindelse med start af højre motor, blev der observeret gnister og flammer fra motorens udstødning. Motoren blev stoppet og motorens ildslukningsflasker blev brugt. Ved den efterfølgende inspektion af motorens udstødning, blev der observeret kviste og andet fugleredemateriale som var delvist brændt.

Engine protective covers var fjernet en tid inden motoropstart af tekniker, og efterfølgende har det vist sig at andre luftfartøjer på flyvepladsen har været berørt af fugles redebyggeaktivitet i samme periode.