

<b>HCLJ520-000033</b>	<b>Incident</b>		
Dato:	20-04-2008	Tidspunkt:	Kl. 13:58:00 UTC
Skader på luftfartøj:	Minor	Sted:	Vamdrup Flyveplads EKVD

#### Luftfartøjet.

Registrering:	OY-9344	Fase:	Landing
Luftfartøjstype:	JABIRU AIRCRAFT PTY LTD - JABIRU	Formål:	General Aviation - Pleasure
Flyveregler:	VFR		

<b>Personskade.</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:				1	

#### Flyvningens historie.

Flyvningens historie. Fartøjschefen udførte landingsøvelser i sidevind på Vamdrup Flyveplads bane 19. Landing blev foretaget med flaps helt ude. Efter kontakt med banen gav fartøjschefen fuld gas og lettede fra banen. Han valgte umiddelbart herefter i ca. to m flyvehøjde flaps ind. Luftfartøjet stallede, faldt igennem og ramte banen med en kraft, som knuste næsehjulets skærmbakke, punkterede næsehjulets dæk og fik luftfartøjet til at komme i luften igen. AFIS-operatøren gjorde fartøjschefen opmærksom på det indtrufne, hvorefter det blev aftalt at lande luftfartøjet på bane 08 græs, der passede bedre til vindretningen. Den efterfølgende landing blev udført på græsbanen. Under landingsafløbet mærkede fartøjschefen vibrationer fra næsehjulet. Efter ca. 70 m afløb på banen sank næsehjulet ned i det bløde underlag, hvorefter luftfartøjet tippede rundt om næsepartiet og kom til hvile på ryggen. De to ombordværende kunne ved egen hjælp forlade luftfartøjet. Det blev efterfølgende konstateret, at punkteringen skyldtes en ca. fem cm lang flænge i dækket. Havarikommissionen har ingen yderligere kommentarer til havariet.