

HCLJ520-000081	Accident				
Dato:	26-07-2011	Tidspunkt:	Kl. 13:25:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Substantial	Sted:	EKTS		
Luftfartøjet					
Registrering:	9-173	Fase:	Take-off		
Luftfartøjstype:	RANS INC - S-6 COYOTE 2	Formål:	General Aviation - Pleasure		
Flyveregler:	VFR				
Personskade	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:	2				
Passagerer:					

Flyvningens forløb

Umiddelbart efter start på bane 28 i Thisted (EKTS) gik motoren i stå.

Piloten forsøgte at returnere til EKTS for at lande på bane 10. Forsøget mislykkedes, og flyvemaskinen landede i terrænet.

I forbindelse med landingsløbet kørte flyvemaskinen ned i en grøft og havarede.

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havarikommissionens undersøgelser har ikke kunnet afdække årsagen til motorstoppet.

