



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL



COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

BOLETIN INFORMATIVO

2/87

BOLETIN
INFORMATIVO

2/87

ADVERTENCIA

TODOS LOS DATOS REFLEJADOS EN EL PRESENTE BOLETIN INFORMATIVO SON
PROVISIONALES, PENDIENTES DE CONFIRMACION POR POSTERIOR INFORME TECNICO

MATRICULA: EC-AZL AÑO: 1965 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
MARCA Y MODELO: Piper PA-25-235
EXPLOTADOR: ADEFA NACIONALIDAD: Española

FECHA: 05-03-87 HORA: 11.00 LUGAR: Pista eventual "Los Jurados"
TERMINO MUNICIPAL: El Coronil PROVINCIA: Sevilla
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Pista eventual "Los Jurados"
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Pista eventual "Los Jurados"

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 1.845.00 horas EDAD: 46 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Comercial - Aplicaciones aéreas (trat. cosechas)
FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Otros
TIPO DE SUCESO: Falla de neumático o rueda

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Durante el aterrizaje, se reventó la rueda de la pata derecha, saliendose de la pista esta pata. El avión picó el morro en tierra doblando la hélice y apoyando el ala izquierda. En su caída hacia atrás rompió los flejes del patín de cola.

MATRICULA: EC-EAA AÑO: CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
MARCA Y MODELO: Piper PA-36-375
EXPLOTADOR: F. Espejo NACIONALIDAD: Española

FECHA: 07-03-87 HORA: 12.50 LUGAR: Finca "El Robledo"
TERMINO MUNICIPAL: Saceruela PROVINCIA: Ciudad Real
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Finca "El Robledo"
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Finca "El Robledo"

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 859.00 horas EDAD: 32 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Comercial - Aplicaciones aéreas (trat. cosechas)
FASE DE OPERACION: En ruta - trabajos aéreos
TIPO DE SUCESO: Pérdida de control en vuelo

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

En viraje para enfilar una nueva pasada, con aproximadamente 300 Kg. de abono sólido, y con viento en cola de 15 nudos, a una altura de 20 metros el avión entró en pérdida, trató de recuperar, pero rozó con la vegetación y cayó al suelo.

MATRICULA: EC-ASJ AÑO: CATEGORIA/PESO: De 2.250 a 5.700 Kg.
MARCA Y MODELO: Beechcraft C-45 H
EXPLOTADOR: AZIMUT NACIONALIDAD: Española

FECHA: 14-03-87 HORA: 16.14 LUGAR: Aeropuerto de Cuatro Vientos
TERMINO MUNICIPAL: Madrid PROVINCIA: Madrid
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Cuatro Vientos
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Cuatro Vientos

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 7888.00 horas EDAD: 42 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Comercial - Otros
FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Otros
TIPO DE SUCESO: Tren replegado

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Durante la carrera de aterrizaje, en contacto con tierra, se le plegó el tren, quedando parado en medio de la pista.

MATRICULA: EC-DCX AÑO: 1978 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
MARCA Y MODELO: Piper PA-25-260
EXPLOTADOR: P.I.R.F.A.S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 01-04-87 HORA: 13.30 LUGAR: Pista eventual "El Saltillo"
TERMINO MUNICIPAL: Lebrija PROVINCIA: Sevilla
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Pista eventual "El Saltillo"
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Pista eventual "El Saltillo"

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 2915.00 horas EDAD: 38 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. Comercial - Aplicaciones aéreas - (trat. cosechas)
FASE DE OPERACION: En ruta - hacia/desde la zona de trabajos aéreos
TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Después de efectuar el sexto vuelo de fumigación, y al dirigirse hacia la pista eventual, se produjo una parada de motor que obligó a efectuar un aterrizaje de emergencia.

MATRICULA: EC-DPO AÑO: 1981 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
MARCA Y MODELO: Rallye - 235
EXPLOTADOR: Dir. Gral. de Aviación Civil NACIONALIDAD: Española

FECHA: 07-04-87 HORA: 12.15 LUGAR: La Acebeda - Somosierra
TERMINO MUNICIPAL: PROVINCIA: Madrid
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Escuela de Vuelo Sin Motor de Somosierra
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Escuela de Vuelo Sin Motor de Somosierra

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 2800.00 horas EDAD: 36 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Instrucción y entrenamiento
FASE DE OPERACION: En ruta - crucero normal
TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	2
Pasajeros	-	-	2
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

En ruta, se observó una súbita disminución de potencia del motor, por lo que se decidió regresar a Somosierra. En ése momento la situación se agravó al estar cerrada por niebla la ruta y elevarse el terreno. Se efectuó un aterrizaje de emergencia en el claro de un monte, efectuandose un contacto brusco debido al mal estado del terreno.

MATRICULA: EC-CED AÑO: 1973 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
MARCA Y MODELO: Piper PA-28-140
EXPLOTADOR: R.A.C. de Castellón NACIONALIDAD: Española

FECHA: 12-04-87 HORA: 10.45 LUGAR: Aeródromo de Castellón
TERMINO MUNICIPAL: Castellón PROVINCIA: Castellón
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeródromo de Castellón
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeródromo de Castellón

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 203.00 horas EDAD: 39 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Instrucción y entrenamiento
FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Otros
TIPO DE SUCESO: Choque con árboles

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	2
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al efectuar la salida de una pasada previa al aterrizaje, el avión chocó con el extremo de su plano izquierdo contra la copa de un árbol.

MATRICULA: EC-DHS AÑO: 1979 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
MARCA Y MODELO: Scheibe SF-28A "Tandem-Falke"
EXPLOTADOR: Dir. Gral. de Aviación Civil NACIONALIDAD: Española

FECHA: 17-04-87 HORA: LUGAR: Escuela de Vuelo Sin Motor Somosierra
TERMINO MUNICIPAL: Somosierra PROVINCIA: Madrid
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Escuela de Vuelo Sin Motor de Somosierra
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Escuela de Vuelo Sin Motor de Somosierra

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 108.00 horas EDAD: 49 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Instrucción y entrenamiento
FASE DE OPERACION: Despegue - Otros
TIPO DE SUCESO: Choque aeronaves - una en tierra en movimiento/otra estacionada

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al despegar enganchó con el borde marginal derecho el timón de dirección de un planeador Blanik aparcado en el lateral derecho de la pista, y como consecuencia de ésto la aeronave efectuó un giro a la derecha de 90° aproximadamente, impactando con la hélice contra el timón de dirección de un velero Spatz aparcado también en paralelo con el ler. velero.

MATRICULA: EC-EBD AÑO: CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
MARCA Y MODELO: Grumman G-164
EXPLOTADOR: T. A. Espejo NACIONALIDAD: Española

FECHA: 20-04-87 HORA: 19.00 LUGAR: Pista eventual "La Calera"
TERMINO MUNICIPAL: Fuenteovejuna PROVINCIA: Córdoba
ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Pista eventual "La Calera"
PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Pista eventual "La Calera"

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 2827.00 horas EDAD: 30 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Comercial - Aplicaciones aéreas (trat. cosechas)
FASE DE OPERACION: En ruta - hacia/desde la zona de trabajos aéreos
TIPO DE SUCESO: Rotura de hélice

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Durante la carrera de despegue, rozó con la hélice el suelo, originando la rotura de la misma.

