

**ACCIDENT**

***survenu à l'avion immatriculé F-GCYX***

<b>Evénement :</b>	atterrissage train rentré.
--------------------	----------------------------

<b>Cause identifiée :</b>	oubli de sortir le train.
---------------------------	---------------------------

**Conséquences et dommages :** aéronef légèrement endommagé.

**Aéronef :** avion Cessna FR 182 "Skylane".

**Date et heure :** vendredi 26 décembre 1997 à 12 h 05.

**Exploitant :** club.

**Lieu :** AD Annecy (74).

**Nature du vol :** voyage.

**Personnes à bord :** pilote + 1.

**Titres et expérience :** pilote 26 ans, TT de 1988, qualifications de classe A, B et E, élève pilote de ligne, 542 heures de vol dont 2 sur type et 23 dans les trois mois précédents.

**Conditions météorologiques :** vent 150° / 06 kt, CAVOK.

**Circonstances**

A l'arrivée à Annecy, le pilote oublie de sortir le train d'atterrissage. L'avion se pose sur le ventre.

Avant son départ de l'aérodrome des Mureaux (78), le mécanicien lui avait indiqué que l'alarme sonore de train rentré restait en fonctionnement. Pendant le vol, cet avertisseur sonore a pu le perturber.