



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 6463 Bürglen (UR), 8. August 2018, 08:00 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZDX

Muster: EUROCOPTER, AS 350 B3

Halter: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Eigentümer: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Pilot: 1

Flughelfer: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Kommerziell

Startort: Erstfeld (LSXE)

Ziel: Schwand (695 175 / 194 707)

Schäden:

Pilot: Keine

Flughelfer: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Stark beschädigt

Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Bei der Landung kollidierte der Hauptrotor mit einem Heuseil. Der Pilot konnte den Helikopter noch notlanden.

Bern, 8. August 2018